



Hadice druh 1100 se používají k ochraně a barevnému rozlišení izolovaných vodičů. Hadice lze používat za teplot od -15°C do +60°C. Za teplot nad +40 °C a pod 0°C však nesmějí být mechanicky namáhány.

Tab. č. 1: Rozměry hadic - hladké

Hadice Novoplast ochranná druh 1100					PND 5-354-97 ML č.2	
Rozměr [mm]	Vnitřní průměr		Tloušťka stěny		Inf. hmotnost* [g/m]	Balení [m]
	d	dovolená odchylka	t	dovolená odchylka		
12/16	12	± 0,6	2	± 0,3	117	100
20/21	20	± 0,3	0,5	+0,2;-0	43,1	1000
23/24	23	± 0,4			49,5	220
24/25	24	± 0,4			51,6	220
45/46	45	+4,-2		± 0,1	135	750
65/66	65	+4,-2			155	500

Informativní hmotnost vypočtena při hustotě 1,31 g.cm⁻³

Tab. č. 2: Rozměry hadic – rýhované

Hadice Novoplast ochranná druh 1100-rýhovaná					
Číslo hubice	Rozměr [mm]	Dovolená odchylka [mm]		Inf. hmotnost* [g/m]	Balení [m]
		vnitřní Ø	vnější Ø		
2331	2/6	2±0,3	6±0,3	32	300

